

通学路危険箇所一覧表

要望番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・改善や対策の要望	担当	回答
1	正門隣砂利駐車場	砂利のところと道のそばの曲がり角は、車がギリギリのところまで行かないと見えないため危険。 要望：砂利のところにあるブロックを撤去したら車が大きく曲がれるためスピード抑制になるのではないか。	今帰仁村	村：要望にあるブロックは水道メーターを保護するものでありますので、撤去することはできません。
2	旧兼次中の歩道の壁	旧兼次中の歩道側にあるブロック壁が古くて不安。 要望：	今帰仁村	村：ブロック塀について、県外において過去に震災等で倒壊被害があり、倒壊した塀の下敷きになって死傷者がでた件もあり、その危険性については今帰仁村としても重々承知しております。兼次第2団地沿いにあるブロック塀及びまほろば保育園のブロック塀については、今のところ目視による確認等を行っているところですが、専門的な知識を必要とするため、今後、関係機関等と連携し、通学路においてブロック塀点検票を作成するなどし、定期的な点検等を行っていけないか検討していきたいと考えております。
3	道のそば付近(国道505号線)	学校前の大通りには押しボタン式の信号があるが交通量が多いところで安全に渡れるか心配。 要望：交通安全の旗を持った大人がいると信号を渡る時安全が少し高まる。また、道のそばへの横断歩道の設置希望。	沖縄県 本部警察署 今帰仁村 (教育委員会)	県：— 警：まずは道路管理者による指導横断線の設置を検討したい。今後、交通実態を踏まえ必要性を検討する。 村(教育委員会)：学校側での対応を検討できないでしょうか。PTA専門部等の活動による対応を保護者へ要望することはできないでしょうか。
4	今泊から学校までの道	ガードレールがない場所がある 要望：ガードレール設置	沖縄県	県：当該箇所については、本年度から防護柵設置工事を実施しているところです。
5	今泊から学校までの歩道(国道505号線)	歩道の草刈りをして通りやすくなっているがガードレールがない側があり危険。以前、玉城農園の手前で車が横転し横断歩道に乗り上げる事故があり巻き込まれていたかと思うと怖かった。 要望：ガードレール設置と注意喚起・速度注意等の看板の設置。	沖縄県 今帰仁村	県：当該箇所については、本年度から防護柵設置工事を実施しているところです。 村：ガードレールの設置については、北部土木事務所の管理となりますので、本村で設置が難しいところです。看板設置に関しては看板を提供している交通安全協会と調整し、設置を検討します。
6	今泊から学校までの歩道(国道505号線)	ガードレールがない。草が繁茂。かぶれる木がある。 要望：ガードレールの設置。除草及び木の剪定。	沖縄県	県：当該箇所については、本年度から防護柵設置工事を実施しているところです。 道路除草については、適正な植栽管理が出来るように努めてまいります。
7	旧兼次中の歩道の塀	①歩道側の塀が傾いている。また、旧正門の整備がされておらず子どもたちが登ったりくぐったりしている。塀は、園児の涼み場となっており地震時に被害がでる危険性がある。以前にも記載したが調査しているのか。 ②美容室ミコラタ前の交差点前に横断歩道があるがスピードが出ている車があり危ない。 要望：① — ②通学路であることを知らせる看板等の設置。村広報周知。	沖縄県 本部警察署 今帰仁村	① 村：旧正門の整備について、子ども達が登ったり、くぐったりできないよう、まずは看板の設置またはロープの設置等を行い、すぐにできる対策を早急に進めていきたいと考えております。今後については、引き続き現地での確認を続けながら整備する必要があるか判断したいと考えております。 園児の涼み場所となっている箇所については、まほろば保育園の園児が利用されているとのことなので、現状を確認し、まほろば保育園に適切な対応について周知したと考えています。 ② 県：— 警：— 村：看板設置に関しては看板を提供している交通安全協会と調整し、設置を検討します。村広報についても貴重なご意見をありがとうございます検討させていただきます。